



# COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)  
Tel 0344.68121 – fax 0344.68834 – C.F. / P.I. 00598360139  
e-mail [sindaco@comune.valsolda.co.it](mailto:sindaco@comune.valsolda.co.it)  
[www.comune.valsolda.co.it](http://www.comune.valsolda.co.it)

Prot. \_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_ del Reg. Ord.

Valsolda, li \_\_\_\_\_

## ORDINANZA

### IL SINDACO

CONSIDERATO in via per Buggiolo censo di Dasio si è verificata la caduta di materiale roccioso su un sentiero comunale causando anche la rottura del parapetto esistente;

VISTA la necessità di intervenire immediatamente al fine di rimuovere il suddetto materiale nonché ripristinare quanto dovuto;

CONSIDERATO che la situazione sopra descritta potrebbe aggravarsi;

VISTA la necessità di tutelare la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTA la disponibilità immediata dell'impresa Tamburrino Renato con sede in Valsolda ad eseguire il suddetto lavoro;

ACCERTATA l'esistenza dei presupposti per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi del D. Lgs 267/2000 ;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le attuali disposizioni di legge;

### ORDINA

di eseguire immediatamente la rimozione del suddetto materiale sul territorio comunale, ripristinare il parapetto preesistente, nonché opere di messa in sicurezza ed incarica per il suddetto lavoro l'impresa Tamburrino Renato con sede in Valsolda resasi immediatamente disponibile alla esecuzione;

Incarica il Geom. Monga Valerio per la sorveglianza e la direzione dei lavori suddetti;

### DISPONE

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

IL SINDACO  
Arch. Farina Giuseppe